

UNICA ADHESION PRIMER Tapadó Alapozó (korábban: OTEX)

TERMÉKTÍPUS	Teljesen matt, gyorsan száradó, speciális gyanta alapú alapozó festék, kül- és beltéri felületekre, olyan felületekre melyhez a festék nehezen tapad.
ALKALMAZHATÓSÁG	Fa-, üveg-, csempe-, üvegszálás-, PVC-műanyag-, alumínium-, cinkkel bevont fém, és előzőleg alkid vagy savkatalizátoros festékekkel festett felületekre.
MŰSZAKI ADATOK	Szárazanyag tartalom: kb. 48% Sűrűség: kb. 1.4 kg/l Bázisfesték: AP
Színek	A Tikkurila Symphony színekártya világos színei szerint.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
Felület előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához és a tisztításhoz. Kezelje a csomókat és gyantás részeket Tikkurila Knotting Lacquer-rel. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A fényes felületeket csiszolja át. Az alumínium-, fémlemez-, csempe felületeket csiszolja át csiszolópapírral, illetve amennyiben szükséges mechanikai csiszolással. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.
ALKALMAZÁS	Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Airless szóráshoz: használjon 0,011" – 0,015" nagyságú szórófejet, és max. 10 %-ban hígítsa a festéket szóráshoz való hígítóval. Ecsetelés, és henger: amennyiben szükséges, max. 5%-ban hígítsa 1050-es jelzőszámú hígítóval.
Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5 °C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt. A fa nedvesség tartalma legyen 20 % alatt.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A kezelendő felületeket fesse teljes egészében Unica Tapadó Alapozóval.

UNICA ADHESION PRIMER Tapadó Alapozó **(korábban: OTEX)**

Festőszerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta 1050-es jelzőszámú hígítóval.
Fedőképesség	8-10 m ² /l rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.
Száradási idők	23°C-on és a levegő 50% relatív páratartalma mellett: porszár az 1 óra elteltével és átfesthető 24 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a száradási időt meghosszabbíthatja.
ÜZEMBIZTONSÁG	A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás.
KÖRNYZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS EU Directive 99/45/EC	A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	Fagytól védendő. ADR/RID -